

Mesurez votre pignon afin d'établir le degré de la pente.

Ces mesures concernent uniquement les modèles dont le motif est présenté à l'aplomb de la pente.




Tableau synthétique de correspondance page suivante >>



## Tableau de correspondance des pentes pourcentage/degré

[www.ORBANAT.fr](http://www.ORBANAT.fr)

Pourcentage	Degrés
15 %	8°30
20 %	11°15
25 %	14°00
30 %	16°45
35 %	19°15
40 %	21°45
45 %	24°15
50 %	26°30
55 %	28°45
60 %	31°00
65 %	33°00
70 %	35°00
75 %	37°00
80 %	38°30
85 %	40°15
90 %	42°00
95 %	43°30
100 %	45°00